

Pos. 2. v. M. d. Reinigungsarbeiten


**PASSAVANT
ETH**

Ersatzteilblatt - TRIPLEX

5/92
erstellt: 15.05.92 *sd* geprüft.

1-079.841A

PA-I 323
ohne PA



Pos.	Benennung	Sach-Nr.	Art.-Nr.
1-117.901	DN 250		
1	Schleberkell	1-018.445	6104.00-43
2	Spindel mit Spindel- mutter u. Nutring	1-079.821	6105.00-50
3	Innenringnutring kompl.	1-032.837	6105.00-30
4	Bandrad kompl.	1-036.072	6105.00-35
5	Reinigungsdeckel mit Dichtung	1-112.965	6103.00-17
6	Rücklaufklappe kompl. (für Lieferung ab 4/78)	1-036.076	6105.00-36
7	1 Satz Dichtungen	1-079.480	5105.00-25

Pos.	Benennung	Sach - Nr.	Art. - Nr.
1	Schleberkell	1-018.445	6104.00-43
2	Spindel mit Spindel- mutter u. Nutring	1-079.821	6105.00-50
3	Innenringnutring kompl.	1-032.837	6105.00-30
4	Bandrad kompl.	1-036.072	6105.00-35
5	Reinigungsdeckel mit Dichtung	1-112.965	6103.00-17
6	Rücklaufklappe kompl. (für Lieferung ab 4/78)	1-036.076	6105.00-36
7	1 Satz Dichtungen	1-079.480	5105.00-25
1	Schleberkell	1-018.445	6104.00-43
2	Spindel mit Spindel- mutter u. Nutring	1-079.821	6105.00-50
3	Innenringnutring kompl.	1-032.837	6105.00-30
4	Bandrad kompl.	1-036.072	6105.00-35
5	Reinigungsdeckel mit Dichtung	1-112.965	6103.00-17
6	Rücklaufklappe kompl. (für Lieferung ab 4/78)	1-036.076	6105.00-36
7	1 Satz Dichtungen	1-079.480	5105.00-25
1	Schleberkell	1-018.445	6104.00-43
2	Spindel mit Spindel- mutter u. Nutring	1-079.821	6105.00-50
3	Innenringnutring kompl.	1-032.837	6105.00-30
4	Bandrad kompl.	1-036.072	6105.00-35
5	Reinigungsdeckel mit Dichtung	1-112.965	6103.00-17
6	Rücklaufklappe kompl. (für Lieferung ab 4/78)	1-036.076	6105.00-36
7	1 Satz Dichtungen	1-079.480	5105.00-25

Melber: Zement BE weiß-Teroson

1-6923

1-6549

1-7446

1-6534

1-6966